

## 車両概要書（入札物件番号1－2）

### 1 売り払い物件

内鍋清掃センター ニッサンディーゼル アームロール車（鹿児島11ま6021）コンテナ1個付 公売

### 2 車両データ

車名	ニッサンディーゼル 普通（貨物）
取得年	平成8年12月
形式	KC-CW52AHH
製造・本体番号	CW52AH10174
最大積載量	10,100kg
走行距離	626,203km(R6.9.5現在)
車検	令和6年12月5日まで

#### \*注意事項

- (1) 運転席側のドアノブ破損，クーラー故障，錆やキズ，凹み等が多数あるため，事前に車両状況の確認をお願いします（現在も使用中のため，見に来る際は事前に連絡をお願いします）。
- (2) 買受人は，事故の負担で車両移動を行い，移動等の際の事故について，当組合は一切責任を負いません。
- (3) 買受人は，その後は常用で使う場合，自己の負担で必要な車検整備を行い，運行に際しては十分に安全確認を行うこと。また，コンテナや両ドア付近にある「南薩地区衛生管理組合」等の文字を削除し，削除したことがわかる証拠写真を添付してください。
- (4) 引渡し後の故障・不具合については補償しません。

### 3 引渡し条件

現状引渡しとし，納車は内鍋清掃センターまで買受人が引き取りにきていただきます。

### 4 その他

入札金額は，内鍋清掃センターまで引き取り送料，廃車するであれば廃車手数料，その後も使用するのあれば車検登録料や「衛生管理組合」文字削除経費等，一切の経費を考慮したうえで金額をご記入ください。落札後の金額の修正はできませんのでご注意ください。



● 主な故障箇所

- ・ 運転席のドアノブ外れ
- ・ クーラー故障