

車両概要書（入札物件番号 1 - 1）

1 売り払い物件

内鍋清掃センター ニッサンディーゼル アームロール車（ナンバー無し） 公売

2 車両データ

車名	ニッサンディーゼル 普通（貨物）
取得年	平成 8 年 3 月
形式	KC-CW52AHN
製造・本体番号	CW52AHN00410
最大積載量	10,100kg
走行距離	553,282km（R06.08.20頃から走行不能）
車検	令和 2 年 3 月で車検切れ（以後はナンバー無しで場内専用車として使用）

* 注意事項

- (1) ラジエータ・エンジンオイル・軽油タンク故障で走行不能になっております。また、錆やキズ、凹み等が多数あるため、事前に車両状況を見に来てください（見に来る際は事前に連絡をお願いします）。
- (2) 買受人は、事故の負担で車両移動を行い、移動等の際の事故について、当組合は一切責任を負いません。
- (3) 買受人は、その後は常用で使う場合、自己の負担で必要な車検整備を行い、運行に際しては十分に安全確認を行うこと。また、両ドア付近にある「南薩地区衛生管理組合」等の文字を削除し、削除したことがわかる証拠写真を添付してください。
- (4) 引渡し後の故障・不具合については補償しません。

3 引渡し条件

現状引渡しとし、納車は内鍋清掃センターまで買受人が引き取りにきていただきます。

4 その他

入札金額は、内鍋清掃センターまで引き取り送料、廃車するであれば廃車手数料、その後も使用するのあれば車検登録料や「衛生管理組合」文字削除経費等、一切の経費を考慮したうえで金額をご記入ください。落札後の金額の修正はできませんのでご注意ください。



●主な故障箇所

- ・エンジンがかからない
- ・ラジエータ, ウォータポンプ等の水漏れ
- ・燃料(軽油)タンク漏れ
- ・エンジンオイルが増えている(何かが入ってゲージを越えている)
- ・パワーウインドウのスイッチが動かない
- ・アクセルを踏むと半分ぐらいしか戻らない